

ACCESORIOS PARA RACKS

MAGNETOTÉRMICOS

- Z-76B** » 20 A
- Z-76C** » 25 A
- Z-76D** » 32 A
- Z-76E** » 40 A
- Z-76L** » 6 A
- Z-76M** » 10 A
- Z-76P** » 16 A

Magnetotérmicos para los racks de OPTIMUS, a colocar en las placas frontales de 2u Z-45 o Z-45BAT. En función de los equipos que vayan alojados en el rack se elegirá el modelo con el amperaje adecuado.



RACK ACCESSORIES

CIRCUIT BREAKERS

- Z-76B** » 20 A
- Z-76C** » 25 A
- Z-76D** » 32 A
- Z-76E** » 40 A
- Z-76L** » 6 A
- Z-76M** » 10 A
- Z-76P** » 16 A

Circuit breakers for OPTIMUS racks, to be installed on the 2U Z-45 or Z-45BAT front panels. The model with the appropriate amperage will be selected depending on the equipment housed in the rack.



Z-76C

Z-76E

Z-76L